

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОНРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ "КУТИНО"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	57	57	0	23	12	22	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	168	168	0	60	48	60	0	0	0
из них женщин	31	31	0	24	7	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Филиал "Купинский"																						
	Администрация																						
347/1/18/5	Заместитель руководителя филиала "Купинский" по кадрам и социальным вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54-523/1/19-6	Вагонооборочный участок																						
54-523/1/19-7	Машар	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

54-523/1/19-8	Маляр	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	
848-1	Электрогазосварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
848-2	Электрогазосварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
848-3	Электрогазосварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
848-4	Электрогазосварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
848-5	Электрогазосварщик (5 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
848-6	Электрогазосварщик (5 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
848-7	Электрогазосварщик (5 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
848-8	Электрогазосварщик (5 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
	Ремонтно-заготовительный участок																																				
54-523/1/19-17	Электрогазосварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
54-523/1/19-18	Электрогазосварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
54-523/1/19-19	Электрогазосварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
848-9	Электрогазосварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
848-10A	Электрогазосварщик (5 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
848-10-1A (848-10A)	Электрогазосварщик (5 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
54-523/1/19-23	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		
	Ремонтно-заготовительный участок, автослесарное отделение																																				
54-523/1/19-24	Электрогазосварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да		

54-523/1/19-25	Электрогазоварщик (5 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Ремонтно-заготовительный участок, кузнечное отделение																												
54-523/1/19-15A	Кузнец на молотах и прессах	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
54-523/1/19-16A (54-523/1/19-15A)	Кузнец на молотах и прессах	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок по обслуживанию и ремонту оборудования																												
54-523/1/19-12A	Электрогазоварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
54-523/1/19-13A (54-523/1/19-12A)	Электрогазоварщик (4 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
54-523/1/19-14	Электрогазоварщик (5 разряда)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Участок неразрушающего контроля																												
848-11	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-12	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-13	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-14	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-15	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-16	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

848-17	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-18	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-19	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-20	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-21	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-22	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-23A	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (5 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-23-1A (848-23A)	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (5 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-23-2A (848-23A)	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (5 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-24A	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (4 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-24-1A (848-24A)	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (4 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
848-24-2A (848-24A)	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (4 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок подготовки вагонов в ремонт																												
54-523/1/19-1	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов (6 разряда)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет
54-523/1/19-2	Мойщик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет
54-523/1/19-3	Мойщик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет

54-523/1/19-4	Мойщик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
54-523/1/19-5	Мойщик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
848-25	Мастер участка производства 10 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
54-338/1/20-5	Уборщик производственных и служебных помещений (2 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	ОП "Участок подготовки вагонов "Лимбей"																								
54-523/1/19-44	Руководитель ОП Лимбей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
54-523/1/19-36А	Слесарь по ремонту подвижного состава (4 разряда)	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	
54-523/1/19-37А (54-523/1/19-36А)	Слесарь по ремонту подвижного состава (4 разряда)	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	
54-523/1/19-38А (54-523/1/19-36А)	Слесарь по ремонту подвижного состава (4 разряда)	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	
54-523/1/19-43	Слесарь по ремонту подвижного состава (5 разряда)	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	
	Головной офис																								
848-26	Начальник отдела материально-технического обеспечения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Дата составления: 30.10.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Руководитель филиала "Купинский"
ООО "ВРК "Купино"

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Жуков В.В.

08.11.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала "Купинский"	(подпись)	Демидов М.В.	02.11.2024
(должность)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель руководителя филиала "Купинский" по ремонту вагонов	(подпись)	Гренц П.В.	02.11.2024
(должность)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Ведущий инженер по охране труда фи- лиала "Купинский"	(подпись)	Демидова Н.И.	02.11.2024
(должность)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель профсоюзного комитета ООО "ВРК "Купино"	(подпись)	Силицкий С.А.	02.11.2024
(должность)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
5065	(подпись)	Адышева Ирина Юрьевна	30.10.2024
(№ в реестре экспертов)		(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОНРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИНО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал "Купинский"					
Вагоноборочный участок					
54-523/1/19-6. Маляр	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цеховые участки, ОТЧЗ	ВЫП
	Химический: Организовывать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	цеховые участки	ВЫП
54-523/1/19-7. Маляр	Химический: Организовывать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	цеховые участки	ВЫП.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цеховые участки	ВЫП.
54-523/1/19-8. Маляр	Химический: Организовывать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	цеховые участки	ВЫП.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	цеховые участки	ВЫП.

848-1. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	исполнено полностью	Всего 17.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	исполнено полностью	Всего 17.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	исполнено полностью	Всего 17.
848-2. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	исполнено полностью	Всего 17.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	исполнено полностью	Всего 17.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	исполнено полностью	Всего 17.
848-3. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	исполнено полностью	Всего 17.

	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	шестера уяснил	вып.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	шестера уяснил	вып.	
848-4. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	шестера уяснил	вып.	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	шестера уяснил	вып.	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	шестера уяснил	вып.	
848-5. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	шестера уяснил	вып.	
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	шестера уяснил	вып.	
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	шестера уяснил	вып.	

	контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	всесторонне учтено	Всип.
848-6. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	всесторонне учтено	Всип.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	всесторонне учтено	Всип.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	всесторонне учтено	Всип.
848-7. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	всесторонне учтено	Всип.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	исполнено	всесторонне учтено	Всип.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	исполнено	всесторонне учтено	Всип.

848-8. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	нормативно	шестипериодический	Вснп.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	нормативно	шестипериодический	Вснп.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	нормативно	шестипериодический	Вснп.
Ремонтно-заготовительный участок					
54-523/1/19-17. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	нормативно	шестипериодический	Вснп.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	нормативно	шестипериодический	Вснп.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	нормативно	шестипериодический	Вснп.
54-523/1/19-18. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах,	нормативно	шестипериодический	Вснп.

		профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	шестеро учащихся	Всего 17.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	шестеро учащихся	Всего 17.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	шестеро учащихся	Всего 17.
54-523/1/19-19. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	шестеро учащихся	Всего 17.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	шестеро учащихся	Всего 17.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	шестеро учащихся	Всего 17.
848-9. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	шестеро учащихся	Всего 17.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	шестеро учащихся	Всего 17.

	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	расстояние	ширина	глубина	Всн.
848-10А(848-10-1А). Электротазосварщик (5 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	расстояние	ширина	глубина	Всн.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	расстояние	ширина	глубина	Всн.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	расстояние	ширина	глубина	Всн.
54-523/1/19-23. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	расстояние	ширина	глубина	Всн.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	расстояние	ширина	глубина	Всн.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	расстояние	ширина	глубина	Всн.

Ремонтно-газопроводный участок, атмосферное отделение		ного травматизма и профессиональных заболеваний			
54-523/1/19-24. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	шагмера увеличилось	ВЫП.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	шагмера увеличилось	ВЫП.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	шагмера увеличилось	ВЫП.
54-523/1/19-25. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	шагмера увеличилось	ВЫП.
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	шагмера увеличилось	ВЫП.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	шагмера увеличилось	ВЫП.

Ремонтно-заготовительный участок, кузнечное отделение					
54-523/1/19-15А(54-523/1/19-16А). Кузнец на молотах и прессах	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	Постоянно	все время уделять	Вс/П
	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, наушники)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума	Постоянно	все время уделять	Вс/П
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	все время уделять	Вс/П
	Микроклимат: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно	все время уделять	Вс/П
Участок по обслуживанию и ремонту оборудования		1			
54-523/1/19-12А(54-523/1/19-13А). Электросварщик (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	Постоянно	все время уделять	Вс/П
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	все время уделять	Вс/П
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	Постоянно	все время уделять	Вс/П

54-523/1/19-14. Электрогазо-сварщик (5 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	нормально	шестера уаств	Вв/П
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	нормально	шестера уаств	Вв/П.
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	нормально	шестера уаств	Вв/П
Участок подготовки вагонов в ремонт					
54-523/1/19-1. Бригадир (освожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов (6 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	нормально	шестера уаств	Вв/П
54-523/1/19-2. Мойщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	нормально	шестера уаств	Вв/П
54-523/1/19-3. Мойщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	нормально	шестера уаств	Вв/П.

54-523/1/19-4. Мойщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	всегда	увеличить	ВВП
54-523/1/19-5. Мойщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	всегда	увеличить	ВВП
ОП "Участок подготовки вагонов "Лимбей"						
54-523/1/19-36А(54-523/1/19-37А; 54-523/1/19-38А). Слесарь по ремонту подвижного состава (4 разряда)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	всегда	увеличить	ВВП
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	всегда	увеличить	ВВП
54-523/1/19-43. Слесарь по ремонту подвижного состава (5 разряда)	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	всегда	увеличить	ВВП
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	постоянно	всегда	увеличить	ВВП

Дата составления: 30.10.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель филиала "Купинский"

ООО "ВРК "Купино"

(должность)

(подпись)

Жуков В.В.

(дата)

01.11.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер филиала

"Купинский"

(должность)

(подпись)

Демидов М.В.

(дата)

01.11.2024

Заместитель руководителя филиала

"Купинский" по ремонту вагонов

(должность)

(подпись)

Грени П.В.

(дата)

01.11.2024

Ведущий инженер по охране труда фи-

лиала "Купинский"

(должность)

(подпись)

Демидова Н.И.

(дата)

01.11.2024

Председатель профсоюзного комитета

ООО "ВРК "Купино"

(должность)

(подпись)

Силицкий С.А.

(дата)

01.11.2024

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5065

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Алышева Ирина Юрьевна

(дата)

30.10.2024